



רישיון רכב



בהתאם לתקנות
התעבורה אין
חובה לשאת
רישיון רכב
ורישיון נהיגה
בעת נסיעה. עם
זאת, חלה חובה
לשאת תעודה
מזהה רשמית
ומסמכים נוספים,
כגון ביטוח,
התניות רפואיות
וכל מסמך אחר
המחויב עפ"י חוק

מספר רכב	סוג	בתוקף עד
6816230	M1 פרטי נוסעים	18/11/2023
מספר זהות	מספר רכב	20927941-3
מספר רישיון	תאריך הדפסה	12/10/23
תאריך רישיון	תאריך בעלות	12/10/23
מועד עליה לכביש	מספר שילדה	11/2014
מקומות ישיבה למעט הנהג	תוצר מנוע	1
סוג דלק	דגם מנוע	1ZR
צמיג קדמי	מספר מנוע	U910997
צמיג אחורי	צבע	לבן
משקל סולל	הנעה	4X2
משקל מורשה	רישיון נהיגה מתאים	B
דרגת זיהום אוויר-רכב רגיל	ב- 126,798 ק"מ	18/11/2022
	רמת אבזור בטיחותי	0

בעלים נוספים:

תוצר	טיוטה טורקיה	דגם	ZRE181L-DEXNPW	מרכב	סדאן
כינוי מסחרי	COROLLA	רמת גיטור	GLI	קבוצת רישוי	3
הספק (כ"ס)	132.00	ק"מ	13	7	ק"מ
קוד	00839-0002	חלון בנג	14-0182	הוראת רישום	0002

תנאים והגבלות ומידע נוסף:

ת.תשלום 06/11/22 סך 1432.00 ש"ח; ת.מבחן 18/11/22
רשומון יבוא 430859520

הסכום לתשלום (ש"ח)

פטור

כפל

לתשומת לבך: רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות תנועה (טסט) !
על פי חוק - חלה חובה לשלם את אגרת הרישוי, גם אם לא נעשה ברכב שימוש בפועל.
מידע על זכאות לפטור מאגרת רישוי ואפשרויות ביטול רישום הרכב ניתן למצוא באתר משרד התחבורה או במוקד הטלפוני *5678



לתשלום טקס
באתר האינטרנט

6816230-23-6

חידוש רישיון רכב הודעת זיכוי



בעל הרכב

מרציאנו אוריאל

אלעזר דוד 23 דירה 3

אור יהודה 60312

מספר רכב

6816230-23-6

הסכום לתשלום (ש"ח)

פטור

כפל

בעת רכישת הפוליסה השיב בעל הפוליסה כי:
גיל הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב הוא: 24
האדם הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב הוא: נהגת
שנת קבלת רישיון נהיגה לרכב מסוג זה בישראל
של הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב היא 2017
מספר התאונות שהביאו לתביעות בביטוח רכב
חובה, בשלוש השנים האחרונות, של כל הנהגים
הצפויים לנהוג ברכב הוא: 0
מספר פטילות רישיון, בשלוש השנים האחרונות
של כל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב הוא: 0
ברכב קיימת מערכת לבקרת יציבות (ESP): כן
ברכב קיימת מערכת התרעה על אי שמירת מרחק
(FCW): לא
ברכב קיימת מערכת התרעה על סטייה מנתיב
(LDW): לא

בעלות הרכב פרטית
אם הנתונים לעיל אינם מלאים, נבקש לפנות לסוכן הביטוח כדי לעדכןם

פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל 1970 (להלן - פקודת הביטוח) - תעודת ביטוח

שים לב - מסירת תשובה שאינה מלאה וכנה טרם כריתת חוזה הביטוח עלולה להקטין את הפיצויים ששילמו
לבעל הפוליסה או להקנות למבטח זכות לפיצויים, כמפורט בסעיף 9 לפוליסה

נהגים נקובים + מספר זהות		סוג רכב		נפח/הספק		סוג רכב	
		M1.-פרטי		1598 נפח מנוע: סמ"ק		M1.-פרטי	
סוג רכב לצורך ביטוחו		מספר זהות: 209279413		מספר תעודה: 52517510		אור יהודה 6031227	
תאריך הוצאה: 16/10/23		שעת הוצאה: 12:34		מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק, אך לא לפני: 16/10/23		מועד פקיעת הביטוח: 31/10/24 (בחצות)	
מספר הרישוי		מספר שלדה		היצרן + דגם		ש' ייצור / מועד עלייה לכביש	
6816230		3JE50R079800		טויוטה קורולה I		2014	
מספר הסוכן		שם הסוכן		מספר פוליסה		משקל / טון	
260621		לזריאן רוזיטה		04 25200264923		1.770	

בני האדם הראשים לנהוג על פי סעיפים: 1
(מתוך חלק א' שעל גב תעודה זו)
השימוש מותר ברכב - על פי סעיפים: 1,6,7
(מתוך חלק ב' שעל גב תעודה זו)

רשות הדואר בנק הדואר

הסכום דמי ביטוח לתשלום בש"ח		הרחבות והגבלות		אין	
2,137.00		אנו מאשרים בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכה לה מוצאת לפי הוראות פקודת הביטוח מגדל חברה לביטוח בע"מ		שולם 2,137.00 ש"ח בתאריך 16/10/23 בשעה 10:42 חשבון 8068484 אסמכתא 52517510 אישור 148409778 חותמת הבנק	

תוקף הביטוח מותנה בפרעון בבנק של "הסכום לתשלום בש"ח" הנקוב בתעודה. בלי חותמת הבנק אין תוקף לתעודה זו.
כתובת למשלוח דואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת"ד 3063, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד 4951106

מגדל

שם המבוטח: מרציאנו אוריאל		209279413		אור יהודה 6031227	
כתובת: אלעזר דוד 28 0		מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק, אך לא לפני: 16/10/23		תאריך הוצאה: 16/10/23	
מועד פקיעת הביטוח: 31/10/24 (בחצות)		שעת הוצאה: 12:34			
מספר הרישוי		היצרן		חנות הבנק	
6816230		טויוטה קורולה I		רשות הדואר בנק הדואר	
מספר הסוכן		שם הסוכן		שולם 2,137.00 ש"ח	
260621		לזריאן רוזיטה		בתאריך 16/10/23 בשעה 10:42	
הסכום לתשלום בש"ח		מספר תעודה		חשבון 8068484 אסמכתא 52517510	
2,137.00		52517510		אישור 148409778	

בני האדם הראשים לנהוג על פי סעיפים: 1
(מתוך חלק א' שעל גב תעודה זו)
השימוש מותר ברכב - על פי סעיפים: 1,6,7
(מתוך חלק ב' שעל גב תעודה זו)

הרחבות והגבלות	אין
מגדל חברה לביטוח בע"מ	

הודעת זיכוי

ניתן לשלם בבנקים הבאים לזכות חשבון:
חשבון מס' 800-339510/33
חשבון מס' 600-368750
חשבון מס' 535-128290
חשבון מס' 287-265845
חשבון מס' 461-363499
חשבון מס' 7-88576-0
בנק לאומי
בנק פועלים
בנק דיסקונט
בנק הבינ"ל הראשון
בנק המזרחי
בנק הדואר - במזומן בלבד

קוד מוטב 62-00622

תאריך: 05/12/2023
פיצוי מוסכם

חוות דעת : 010-000095372-00
מבלי לפגוע בזכויות

פרטי רכב

מספר רישוי: 6816230 בתוקף עד: 18/11/2023
יצן: טויוטה YAWV36
דגם: קוחלה GLI, 13-19
שנת יצור: 2014
מספר איגוד: 413092 טויוטה קוחלה GLI
מד און: 135072
מספר שלדה: NMTBE3JE50R079800
מקורות רכב: פרטי עד 4 טון בבעלות פרטית
סוג רכב: פרטי
ת.ק. מסמכים: 3/12/2023
מספר בעלים: 2
קוד משרד התחבורה: 083900002

פרטים ביטוחיים

שם מבטח: מרצי'אנו אוריאל
מבטח: חוות דעת פרטית
שמאי בודק: משה תג'ר
תאריך איחוע: 22/11/2023
תאריך בדיקה: 27/11/2023 ב- : במוסך
מוסך: בדיקה ליד בית המבטח
ביקורים במוסך: 1
סוכן:
סוג תיק: פרטי
סוג נזק: נזקים תאונתיים
תאריך רישוי: 19/11/2014

אפיונים

2013	A1	בקרת אקלים 2-איזורים	F2	חלונות חשמל אח' + קד'	G2
מראות צד חשמליות + חימום	G9	בלוטוס	H7	פנסי ערפל	I2
גלגל הגה מצופה עור	K5	כפתורי רדיו בהגה	K6	מצלמת חורס	M7
1598 סמ"ק	N2	אוטומטית רציפה	P9	ABS	Q7
6.5x16 סגסוגת	S4	בקרת לחץ אוויר בצמיגים	U8	כרית אוויר ברכיים	V3
כרית אוויר וילון	V4	כרית אוויר צד	V5	ייצור טורקיה	W1

תאור הנזק :

=====

בדיקתינו את הרכב הנדון הראתה את הנזקים הבאים :

חלפים שנזוקו והיה צורך בהחלפתם : כמפורט בדוחינו.

חלפים שנזוקו והיה צורך בתיקונם : פח אחורי ומכסה מטען.

הערכת הנזק :

=====

נזק לחלק אחורי

עבודות

תיאור עבודה

עבודות חשמל

פנ"ה חיישנים

עבודות פחחות

סה"כ עבודות ועבודות נילוות

עלות עבודה

₪100.00

₪280.00

₪1,300.00

₪1,680.00

צבע

עבודות צבע

סה"כ עבודות צבע

₪2,800.00

₪2,800.00

חלקי חילוף

תיאור החלק

פגוש אחורי

פנימי לפגוש אחורי

סמל אח' Toyota

סמל למכסה תא מטען

סמל אח' Corolla

מחיר חלקי חילוף

מק"ט/

סוג החלק

משומש

משומש

02280 75441

W2008 90975

02300 75442

סה"כ מחיר

₪1,200.00

₪500.00

₪195.88

₪296.60

₪252.48

₪2,444.94

₪6,924.94

₪1,177.24

₪8,102.18

סה"כ נזק למוקד נזק לחלק אחורי

מע"מ (17% שבעה עשר)

סה"כ כולל מע"מ

סיכום חוות הדעת

פירוט ההפרשים בין חוות הדעת לסכום התביעה

סכום התביעה/חשבונית (ללא מע"מ)	[	סכום התביעה/חשבונית כולל מע"מ	0.00 ₪]	
סכום הערכת הנזק (ללא מע"מ)	6,924.94 ₪	[	סכום הערכת הנזק כולל מע"מ	8,102.18 ₪]
הפרש בין התביעה לחוות הדעת	6,924.94 ₪-			

פירוט שווי רכב בפועל

נושא	+/ -	באחוז	סכום	הערות
ערך רכב מחירון			53,000.00 ₪	
מס' ק"מ 138072	+		790.00 ₪	
מס' בעלים 2	+		538.00 ₪	
סה"כ שווי ערך רכב בפועל 54,328.00 ₪				

פירוט ירידת הערך

סיבה לירידה	ערך	הערות
למוקד : נזק לחלק אחורי		
החלפת חלק פגוש אחורי	0.00%	
החלפת חלק פנימי לפגוש אחורי	0.00%	
החלפת חלק סמל אח' Toyota	0.00%	
החלפת חלק סמל למכסה תא מטען	0.00%	
החלפת חלק סמל אח' Corolla	0.00%	
סה"כ למוקד 0.00%		

בהתאם לתחשיב הנ"ל, אחוז הנזק הגולמי מסתכם בשעור של 15.29 % כולל מע"מ

ערך רכב גולמי על פי מחירון המקובל עומד על 53,000.00 ₪

סיכום:
=====

* עקב הארוע הנדון לא נגרמה ירידת ערך.

*לאור גובה הנזק מבקש בעל הרכב לקבל פיצוי גלובאלי בהתאם להערכתנו וללא הגשת חשבונית תיקון.

אני החת"מ : משה תג'ר, בוגר מכללת חפ"ן, בוגר הנדסאי רכב .
עוסק בשמאות רכב מתאריך 01/12/2015 , תעודת שמאי מספר 1099

זקצר

חברה לשמאות וסקרים בע"מ

70900 zektser1@zahav.net.il ת באר טוביה

טלפון - 08-8501182 פקס - 08-8501533

נותן על פי בקשתך/כם חוות דעת במקום עדות בשבועה בבית משפט. הנני מצהיר כי ידוע לי היטב על פי הוראות החוק הפלילי בדבר מתן עדות שקר בבית משפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה בבית משפט.

שמאי מאשר

משה תג'ר

רשיון מספר 1099