

לכבוד:

לירן שם טוב

הנדון: מחשב נייד xiaomi notebook pro x 15.6 2020

SerialNumber 27309/00011684

לאחר בדיקת המחשב שבנדון נמצא כי רכיב תצוגה של המחשב אינו תקין
לתיקון המחשב יש להחליף את הלוח הראשי של המחשב.
מחיר החלפת הלוח עומד על מעלה מ-50% ממחיר המחשב.
על כן התיקון אינו ראלי היות והמחיר עולה על מחיר המחשב.

בברכה,

דני דורון

סקזי מחשבים בע"מ