

דויטש עלי שמאי רכב

רח' בר יוחאי 24 תל אביב 0505 358114 ELID2@BEZEQINT.NET

לכבוד	פרנס מתן	תאריך	01/06/23
כתובת	נלקין 6 כ"ס	מס' תיק	13688
טלפון	054 9577216	מס' רישוי	567-64-301
		מקום בדיקה	דרור

חוות דעת

		סוג רכב	קטנוע
סוג נזק	תאונתי	תוצרת ודגם	סאנ' ג'ויריד 125
בדיקה ראשונה	24/05/23	מד אוץ	37250
מספר בדיקות	3	שנת ייצור	2019/01

תיאור הנזק: כיסויי חזית וצד ניזוקו.

הערכת הנזק: הערכתי התבססה על בדיקתי, מימצאי, הצעת תיקון או חשבונית תיקון.

עבודות:

פירוק והרכבת חלקים		580	ש
צביעת כנף קד' וכיסויים אחוריים		400	ש
יישור ידית בלם		30	ש
סה"כ עבודות		1010	ש

חלקים שאושרו להחלפה:

שם החלק	סוג החלק	עלות	
חזית	מקורי	560	ש
גחון	מקורי	472	ש
פנל שעונים	מקורי	235	ש
סף ימ'	מקורי	207	ש
סמל חזית	מקורי	122	ש
תא פנימי	מקורי	226	ש
מגן חום	מקורי	160	ש
רגלית מורכב ימ'	מקורי	176	ש
סה"כ חלקים:		2158	ש

סיכום חוות הדעת

סה"כ עלות התיקון		3168	ש
בתוספת מע"מ		538	ש
סה"כ		3706	ש

סה"כ לפיצוי: 3706 ש

הצהרה

דין חוות דעתי זאת – כדין עדות בשבועה בבית המשפט. הנני בעל נסיון של ארבעים שנים בהערכת נזקים.

לוט:

גליונות תצלומים

חש' שכ"ט

צילום רישיון רכב

חש' תיקון

בכבוד רב דויטש עלי
מס' רישיון 432