

דו"ח נזק מספר: 8043949 Damage Report No.

74131802	מס' רישוי: Car Number	Location : מקום הנזק
KIA PICAN LX	סוג רכב: Type	20/05/2022 Date: תאריך הנזק
	RA Number: מספר חוזה	19:30 Time: שעת הנזק
	מס' רישוי: License No.	תלאל יוסף ואטמז שם לקוח: Customer's Name
0/00/0000	תוקף רישוי: Validity	שיר מגירה שם הנהג: Full Name
0/00/0000	שנת הוצאת רישוי: Issue Year	ID Number: ת"ז נהג
	ארץ הנפקה: Issue Country	כ"ת העברה רחוב: Street
	מעורבות משטרה: Police Involvement	16 מספר: Number
	תחנת משטרה: Police Station	ראשון לציון עיר: City
	שם שוטר/חוקר: Officer's Name	ארץ: Country
	מס' תיק במשטרה: Police File Number	0543316531 טלפון: Phone Number

עשיתי פנייה ימינה ונתקעתי במדרכה	תאור התאונה/נזק – Accident Description
החלק הקדמי מצד ימין, והגלגל הימני	נזקים לרכב קשר – Damages to Keshet Car

פרטי צד ג' – Third Party Details					
שם הנהג Driver's Name	ת"ז ID	כתובת Address		טלפון Tel	
דגם Type	מס' רכב Car Number	מס' פוליסה Policy No	חברת ביטוח Insurance Comp	סוכן ביטוח Agent Insurance	סוכן טלפון Agent's Tel
שם הנהג Driver's Name	ת"ז ID	כתובת Address		טלפון Tel	
דגם Type	מס' רכב Car Number	מס' פוליסה Policy No	חברת ביטוח Insurance Comp	סוכן ביטוח Agent Insurance	סוכן טלפון Agent's Tel
שם הנהג Driver's Name	ת"ז ID	כתובת Address		טלפון Tel	
דגם Type	מס' רכב Car Number	מס' פוליסה Policy No	חברת ביטוח Insurance Comp	סוכן ביטוח Agent Insurance	סוכן טלפון Agent's Tel
נפגעי גוף Injured Body					
שם Name	ת"ז ID	כתובת Address		טלפון Tel	
עדים Witnesses					
שם Name	ת"ז ID	כתובת Address		טלפון Tel	

מי לדעתך אשם בתאונה ? אני _____ Myself _____ צד ג' _____ Third party _____ In my opinion the guilty part is ?

אני החתום מטה מצהיר כי כל הפרטים שמילאתי כאמור לעיל מדויקים, נכונים והינם אמת.

I the undersigned, declare the above to be correct and true.

חתימת נציג קשר
Keshar Representative Signature

חתימת הלקוח/שוכר
Client/Renter Signature

הופק ואושר באינטרנט ע"י בעל ת.ז.:

אנו לשירותך בכל פנייה ובקשה 3113*