



מידע על נתוני תיק תאונת דרכים

פרטים כלליים

יחידה תחנת כפר סבא שרון
כתובת דרך השרון 1
טלפון 09-7473555
פקס 09-7697870
מספר תיק פלא 529673/2023
סיווג תיק ת.ד., כללי
מס' מסמך בתיק א
תאריך 30/11/2023, י"ז כסלו תשפ"ד, 12:09

לכל המעוניין

תאריך התאונה 28/11/2023 בשעה 17:30

מקום התאונה

בכביש בין עירוני כביש מס 4 ק"מ מס 131.6

הערות מקום

פרטי כלי הרכב והמעורבים

פרטי הרכב

מספר רכב	סוג רכב	תוצר רכב
9035485	פרטי נוסעים	סוזוקי הונגריה
חברת ביטוח	מספר פוליסה	סוג לוחית
אי.די.אי	1673280700/2	ישראלית

מעורבים ברכב

שיוך המעורב	ת.ז.	שם מלא	שנת לידה	כתובת	קופ"ח / בית חולים	חומרת הפגיעה
נהג	200372738	מילרד ברסלב ענת	17/12/1987	תל יצחק	ב"ח מאיר - כפר סבא	קלה

פרטי הולכי רגל

שיוך המעורב	ת.ז.	שם מלא	שנת לידה	כתובת	קופ"ח / בית חולים	חומרת הפגיעה
-------------	------	--------	----------	-------	-------------------	--------------

כמות נפגעים

כמות נפגעים	מצב התיק	מתאריך
1	בחקירה	30/11/2023



פרטי המטפל בתיק

שם פרטי	שם משפחה	מ"א
אופיר	בר	8869461

פרטי השוטר המוסר



מספר אישי	שם פרטי	שם משפחה	דרגה	תפקיד
8869461	אופיר	בר	סמר	חוקר הונאה

מקום שרות

תחנת כפר סבא שרון

מידע על נתוני תיק תאונת דרכים

פרטים כלליים

יחידה שלוחת בוחנים שרון מחוז מרכז
כתובת דרך השרון 1, כס
טלפון 09-7473330
פקס 097473336
דואל bohanim.sharon@police.gov.il

מספר תיק פלא 529673/2023
סיווג תיק ת.ד., כללי
מס' מסמך בתיק ג
תאריך 30/11/2023, י"ז כסלו תשפ"ד, 12:51

לכל המעוניין

תאריך התאונה 28/11/2023 בשעה 17:30

מקום התאונה

בכביש בין עירוני כביש מס 4 ק"מ מס 131.6

הערות מקום

פרטי כלי הרכב והמעורבים

פרטי הרכב

מספר רכב	סוג רכב	תוצר רכב
9035485	פרטי נוסעים	סוזוקי הונגריה
חברת ביטוח	מספר פוליסה	סוג לוחית
אי.די.אי	1673280700/2	ישראלית

מעורבים ברכב

שיוך המעורב	ת.ז.	שם מלא	שנת לידה	כתובת	קופ"ח / בית חולים	חומרת הפגיעה
נהג	200372738	מילרד ברסלב ענת	17/12/1987	תל יצחק	ב"ח מאיר - כפר סבא	קלה

פרטי הרכב

מספר רכב	סוג רכב	תוצר רכב
30500601	פרטי נוסעים	מזדה יפן
חברת ביטוח	מספר פוליסה	סוג לוחית
		ישראלית



מעורבים ברכב

שיוך המעורב	ת.ז	שם מלא	שנת לידה	כתובת	קופ"ח / בית חולים	חומרת הפגיעה
-------------	-----	--------	----------	-------	-------------------	--------------

נהג

פרטי הרכב

מספר רכב	סוג רכב	תוצר רכב
2861237	פרטי נוסעים	טויוטה ארה"ב
חברת ביטוח	מספר פוליסה	סוג לוחית
		ישראלית

מעורבים ברכב

שיוך המעורב	ת.ז	שם מלא	שנת לידה	כתובת	קופ"ח / בית חולים	חומרת הפגיעה
-------------	-----	--------	----------	-------	-------------------	--------------

נהג

פרטי הרכב

מספר רכב	סוג רכב	תוצר רכב
91552501	פרטי נוסעים	קיה סלובקיה
חברת ביטוח	מספר פוליסה	סוג לוחית
		ישראלית

מעורבים ברכב

שיוך המעורב	ת.ז	שם מלא	שנת לידה	כתובת	קופ"ח / בית חולים	חומרת הפגיעה
-------------	-----	--------	----------	-------	-------------------	--------------

נהג

פרטי הרכב

מספר רכב	סוג רכב	תוצר רכב
3007154	פרטי נוסעים	ניסאן אנגליה
חברת ביטוח	מספר פוליסה	סוג לוחית
		ישראלית

מעורבים ברכב



שיוך המעורב ת.ז. שם מלא שנת לידה כתובת קופ"ח / בית חולים חומרת הפגיעה

נרג

פרטי הולכי רגל

שיוך המעורב ת.ז. שם מלא שנת לידה כתובת קופ"ח / בית חולים חומרת הפגיעה

כמות נפגעים

כמות נפגעים

מתאריך 30/11/2023 מצב התיק בחקירה 1

פרטי המטפל בתיק

מ"א

שם משפחה

שם פרטי

8869461 בר אופיר

פרטי השוטר המוסר

מספר אישי

שם פרטי

שם משפחה

דרגה

תפקיד

991968 סיגל בראמלי רב נגד חוקר משל

מקום שרות

חקירות כפר סבא שרון

חתימה



IDC חברה לביטוח בע"מ

לכבוד
ענת מילרד ברסלב
נוה הדסה 1
תל יצחק 4580500

א.ג.1.



מצורפת בזה תעודת ביטוח החובה לרכבך.
ביטוח החובה תקף רק אם התעודה נושאת חתימה של בנק/דואר
המאשר את התשלום.
אנו מאחלים לך נסיעה בטוחה.

IDC חברה לביטוח בע"מ
דואר אפסל 35, ק"א 4951132 פתח תקוה

זכור! ביטוח החובה תקף
רק לאחר החתמת סניף
הבנק/דואר המאשר תשלום

IDC חברה לביטוח בע"מ
דואר אפסל 35, ק"א 4951132 פתח תקוה

03-9000000

תעודת ביטוח מספר

לפי פקודת ביטוח רכב מנעי (נוסח חדש) התשל"ל-1970
(להלן - פקודת הביטוח)

IDC חברה לביטוח בע"מ
customer.service@9mil.co.il
דואר אפסל 35, ק"א 4951132 פתח תקוה

מחזור

12/21

שים לב- מסירת תשובה שאינה מלאה וכנה טרם כריתת חוזה הביטוח עלולה להקטין את הפיצויים
שישולמו לבעל הפוליסה או להקנות למבטח זכות לפיצויים מבעל הפוליסה, כמפורט בסעיף 9 לפוליסה.

ענת מילרד ברסלב 200372738
נוה הדסה 1 תל יצחק 4580500
שם בעל הפוליסה, מס' תעודת הזהות וכתובת בעל הפוליסה

תעודה זו מהווה חלק בלתי-נפרד מהפוליסה
מספר הפוליסה 1673280700/2
מועד תחילת הביטוח- 01/11/2023
מועד בו חותמת תעודה זו בנק-אך לא לפני: 31/10/2024
מועד פקיעת הביטוח (חצות)

סוזוקי סוזוקי קרוס אובר טורבו GLX 2017 1400
שם היצרן והדגם נפח מנוע (הספק) שנת הייצור / מועד העלייה לכביש

9035485 מספר הרישוי של הרכב (או מספר הרישום)
פרטי מספר הרכב (בהתאם לסוג הרכב שנקבע ברשיון הרכב או בתעודת הרישום שלו)
משקל הרכב מספר שלדה (ככל שקיים)

12/10/23 11:40
מספר הרכב (בהתאם לסוג הרכב שנקבע ברשיון הרכב או בתעודת הרישום שלו)
תאריך ושעת ההוצאה של תעודה זו

1332 שם
סכום דמי הביטוח
א.ד.א.י בע"מ ש"ח 1332 ש"ח באמצעות
בנק מזרחי חן 11:40 12/10/23 047194-047194

לתשלום
בבנק הדואר בלבד

בנק הדואר 2-91353-8

הודעת זיכוי תעודת ביטוח מספר

לפי פקודת ביטוח רכב מנעי (נוסח חדש) התשל"ל-1970
(להלן - פקודת הביטוח)

IDC חברה לביטוח בע"מ
customer.service@9mil.co.il
דואר אפסל 35, ק"א 4951132 פתח תקוה

ענת מילרד ברסלב 200372738
נוה הדסה 1 תל יצחק 4580500
שם בעל הפוליסה, מס' תעודת הזהות וכתובת בעל הפוליסה

תעודה זו מהווה חלק בלתי-נפרד מהפוליסה
מספר הפוליסה 1673280700/2
מועד תחילת הביטוח- 01/11/2023
מועד בו חותמת תעודה זו בנק-אך לא לפני: 31/10/2024
מועד פקיעת הביטוח (חצות)

סוזוקי סוזוקי קרוס אובר טורבו GLX 2017 1400
שם היצרן והדגם נפח מנוע (הספק) שנת הייצור / מועד העלייה לכביש

9035485 מספר הרישוי של הרכב (או מספר הרישום)
פרטי מספר הרכב (בהתאם לסוג הרכב שנקבע ברשיון הרכב או בתעודת הרישום שלו)
משקל הרכב מספר שלדה (ככל שקיים)

62-24112 הודעת זיכוי
קוד מוטב סכום דמי הביטוח

לתשלום
בבנק הדואר בלבד

בנק הדואר 2-91353-8

התשלום ניתן לביצוע
במזומן בלבד

חתימת הבנק: בלי חתימת הבנק
על תעודה זו - אין לה תוקף

לכבוד : ישיר IDI בע"מ-9,000,000

אפעל 35 קרית אריה, פתח תקוה מיקוד :

תאריך: 12/12/2023

חוות דעת : 062-000077266-00

אובדן להלכה

מבלי לפגוע בזכויות

פרטי רכב

מספר רישוי: 9035485
יצרן: סוזוקי
דגם: SX4 13-23, GLX
שנת יצור: 2017
מספר איגוד: 683230
מד אוץ: 186181
מספר שלדה: 8631
מקורות רכב: חברה למימון רכב לשעבר
סוג רכב: פרטי
ת.ק. מסמכים: 12/12/2023
מספר בעלים: 2
קוד משרד התחברה: 02990073

פרטים ביטוחיים

שם מבטוח: ענת מילרד ברסלב
מבטוח: ישיר IDI בע"מ-9,000,000
שם: שמאי בודק: בני הרפז
תאריך איחוד: 28/11/2023
תאריך בדיקה: 03/12/2023 - ב: מוסך
מוסך: הילוך שישי רעננה
ביקורים במוסך:
סוכן:
מספר פוליסה: 1673280700
מספר תביעה: 1896986
סוג תיק: חברה
סוג נזק: נזקים תאונתיים
תאריך רישוי: 15/06/2017

פרטי מבטוח

מספר טלפון: 054-4499029
מיקוד: 45805

שם: ענת מילרד ברסלב
כתובת: נוה הדסה 1, תל יצחק

פרטי נהג

מספר טלפון:
גיל:

שם: ענת מילרד ברסלב
ת.ז.: 200372738

פרטי בעל הרכב

מספר טלפון:
מיקוד: 45805

שם: ענת מילרד ברסלב
כתובת: נוה הדסה 1, תל יצחק

אפיונים

G1	Keyless-Go	F2	בקרת אקלים	A2	2017 (500-001)
I2	פנסי ערפל	H7	כפתורי רדיו בהגה	G7	פנסי איתות במראות צד
I9	חיישן אורות/גשם	I7	כיוון פנסים ראשיים	I5	פנסי לד אחוריים
M1	ידית חיצ' בצבע הרכב	L6	ניקל לדלת מטען	J1	ריפוד בד
N3	1373 סמ"ק	M5	קישוטי ניקל לפגוש	M2	מראות צד בצבע הרכב

S3	6.5Jx17 סגסוגת	P8	4X2	P5	ידינית 6-הילוכים
U8	מערכת עצור וסע	U7	ESP	U5	בקרת לחץ אוויר בצמיגים
V6	כרית אוויר ברכיים	V5	כרית אוויר צד	V4	כרית אוויר וילון
			W6		ישראל (54)

פרטי הארוע

כמצוין בטופס פרטי האירוע.

נזק בחלקה הקדמי:

תאור הנזק:

בבדיקתנו נמצאו במכונית הנ"ל נזקים כמפורט להלן:
החלקים/מכללים הבאים, ניזוקו באירוע והיה לבצע בהם פירוק/הרכבה, תיקון ולא יישור:
יישור חזית.

החלקים/מכללים המצויינים ברשמת החלקים שלהלן ניזוקו עד כדי הכרח להחליפם
וזאת מטעמי אפשרות, כדאיות ולא בטיחות התיקון.

את מחירי תיקון הנזקים הערכנו כדילקמן:

נזק בחזית

עבודות

תיאור עבודה

עבודות פחחות ^א

עבודות מכונאות ^א

עבודות חשמל ^א

עבודות מזגן ^א

סה"כ עבודות ועבודות נילוות

עלות עבודה

₪2,000.00

₪600.00

₪200.00

₪280.00

₪3,080.00

צבע

^א עבודות צבע

סה"כ עבודות צבע

₪3,300.00

₪3,300.00

חלקי חילוף

מק"ט/

מנחה סוג החלק

מחיר החלק הנחה

סה"כ מחיר

תיאור החלק

בני הרפז בע"מ
BENNY HARPAZ LTD
רח' פנקס 12 א"ת ישן נתניה 42377
טלפון - 09-8615128 פקס - 09-8622172

פגוש קדמי עליון	0281 תואם	2,190.00 ₪	0.00 ₪	2,190.00 ₪
פנימי לפגוש קדמי	0340 תואם	2,397.00 ₪	0.00 ₪	2,397.00 ₪
מסגרת ימ לגריל פג קד	0352 מקורי	23.80 ₪	0.00 ₪	23.80 ₪
סורג חזית	0410 תואם	2,400.00 ₪	0.00 ₪	2,400.00 ₪
מכסה מנוע	0471 תואם	2,360.02 ₪	0.00 ₪	2,360.02 ₪
כנף קד' ימ	0742 תואם	1,206.02 ₪	0.00 ₪	1,206.02 ₪
מעבה למזגן	4465 תואם	1,500.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪
מצנן מים	7761 תואם	1,477.00 ₪	0.00 ₪	1,477.00 ₪
מחיר חלקי חילוף		13,553.82 ₪		

סיכום מחירי חלקים לפי סוג החלק

סוג החלק	כמות	סך עלות	סך הנחה	סך אחרי הנחה
מקורי	1	23.80	0.00	23.80
תואם	7	13530.04	0.00	13530.04
סה"כ נזק למוקד נזק בחזית		19,933.82 ₪		
סה"כ מע"מ למוקד - נזק בחזית		3,388.75 ₪		
סה"כ נזק כולל מע"מ למוקד - נזק בחזית		23,322.57 ₪		

פרטי הארוע

כמצוין בטופס פרטי האירוע.

כללי:

עפ"י בקשתכם לבדוק ולהעריך נזקים במסגרת הנ"ל, ביקרנו לראשונה בתאריך 3.12.23 במוסך הילוך שישי רעננה, במקום נבדקה על ידי המסגרת הנ"ל, בבדיקה נמצאו בה נזקים בחלקה האחורי, להלן פירוט חוות דעתנו:

נסיבות המקרה:

על פי המצוין בטופס התביעה.

תאור הנזק:

בבדיקתנו נמצאו במסגרת הנ"ל נזקים כמפורט להלן:
החלקים/מכללים הבאים, ניזוקו באירוע והיה לבצע בהם פירוק/הרכבה, תיקון ולא יישור:
פח אחורי, רצפת תא מטען.

החלקים/מכללים המצוינים ברשימת החלקים שלהלן ניזוקו עד כדי הכרח להחליפם וזאת מטעמי אפשרות, כדאיות ולא בטיחות התיקון.

את מחירי התיקון הנזקים הערכנו כדלקמן:

נזק לחלק אחורי

עבודות

תיאור עבודה

א עבודות פחחות

א עבודות חשמל

א עבודות מיגון וזיפות

סה"כ עבודות ועבודות נילוות

עלות עבודה

₪2,700.00

₪200.00

₪100.00

₪3,000.00

צבע

א עבודות צבע

סה"כ עבודות צבע

₪2,200.00

₪2,200.00

חלקי חילוף

תיאור החלק

פגוש אחורי עליון

פנימי לפגוש אח'

דלת מטען

סמל אחורי S

סמל אחורי סוזוקי

סמל אחורי SX4

פלסטיק כיסוי פח אח'

מק"ט/

מנחה סוג החלק

2581 משומש

2741 תואם

2931 משומש

3013 תואם

3015 מקורי

3016 מקורי

4985 מקורי

מחיר החלק

₪1,600.00

₪1,245.00

₪2,400.00

₪42.06

₪119.00

₪190.40

₪653.10

הנחה

₪0.00

₪0.00

₪0.00

₪0.00

₪0.00

₪0.00

₪0.00

סה"כ מחיר

₪1,600.00

₪1,245.00

₪2,400.00

₪42.06

₪119.00

₪190.40

₪653.10

₪6,249.56

מחיר חלקי חילוף

סיכום מחירי חלקים לפי סוג החלק

סוג החלק	כמות	סך עלות	סך הנחה	סך אחרי הנחה
מקורי	3	962.50	0.00	962.50
תואם	2	1287.06	0.00	1287.06
משומש	2	4000.00	0.00	4000.00

₪11,449.56

₪1,946.43

₪13,395.99

סה"כ נזק למוקד נזק לחלק אחורי

סה"כ מע"מ למוקד - נזק לחלק אחורי

סה"כ נזק כולל מע"מ למוקד - נזק לחלק אחורי

סה"כ הוצאות	₪31,383.38
מע"מ (17% [שבעה עשר])	₪5,335.17
סה"כ כולל מע"מ	<u>₪36,718.55</u>

פירוט ההפרשים בין חוות הדעת לסכום התביעה

סכום התביעה/חשבונית (ללא מע"מ)	₪31,383.38	[סכום התביעה/חשבונית כולל מע"מ] ₪36,718.55
סכום הערכת הנזק (ללא מע"מ)	₪31,383.38	[סכום הערכת הנזק כולל מע"מ] ₪36,718.55
הפרש בין התביעה לחוות הדעת	₪0.00	

פירוט שווי רכב בפועל

נושא	+	-	באחוז	סכום	הערות
ערך רכב מחירון				₪65,500.00	
בניכוי 15% לייג לשעבר	-	15%		₪9,825.00	
בניכוי 7.55% ק"מ מעל הממוצע	-			₪4,203.00	
סה"כ שווי ערך רכב בפועל				₪51,472.00	

ירידת ערך

על פי קביעת השמאי קיימת ירידת ערך במקרה זה מהסיבות הבאות :
₪3,603.04

ערך רכב בפועל הינו : ₪51,472.00

גובה ירידה באחוזים : 7.00%

סך ירידת ערך : ₪3,603.04

גובה השתתפות עצמית לירידת ערך : 0.00 (באחוזים)

סכום השתתפות עצמית לירידת ערך : ₪0.00 (מחושב).

פירוט ירידת הערך

סיבה לירידה	ערך	הערות
למוקד : נזק בחזית		
החלפת חלק מכסה מנוע	0.00%	
החלפת חלק סורג חזית	0.00%	
החלפת חלק פגוש קדמי עליון	0.00%	
החלפת חלק פנימי לפגוש קדמי	0.00%	

0.00%	החלפת חלק מצנן מים
0.00%	החלפת חלק מעבה למזגן
0.00%	החלפת חלק כנף קד' ימ'
0.00%	החלפת חלק מסגרת ימ לגריל פג קד'
1.00%	יישור חזית

סה"כ למוקד 1.00%

למוקד : נזק לחלק אחורי

0.00%	החלפת חלק דלת מטען
0.00%	החלפת חלק פגוש אחורי עליון
0.00%	החלפת חלק פנימי לפגוש אח'
0.00%	החלפת חלק פלסטיק כיסוי פח אח'
0.00%	החלפת חלק סמל אחורי SX4
0.00%	החלפת חלק סמל אחורי S
0.00%	החלפת חלק סמל אחורי סוזוקי
3.00%	יישור פח אחורי
3.00%	יישור ריצפת מטען

סה"כ למוקד 6.00%

סה"כ ירידת ערך לתיק 7.00%

בהתאם לתחשיב הנ"ל, אחוז הנזק הגולמי מסתכם
בשיעור של 56.06 כולל מע"מ

הסברים לחוות דעתינו :

היקף הנזקים שנצפו ע"י והוערכו בסך 36718.56 ש"ח והגיעו ל 56.06% מערך הרכב כמתחייב בחוזר משרד
התחבורה 12 א' וירידת ערכו הוערכה בכ- 7% והועמדה ע"ס 3603.4 ש"ח שבחוזר 19 סעיף 3.

עבור הרכב במצבו הניזוק ניתן לפדות סך כמוסכם בין החברה למגרש משוויו הספציפי (שווי לאחר חישוב תוספות ולא
הפחתות, מס' ידיים, ק"מ וכד'), סכום זה מהווה סך כאמור לעיל.

הפיצוי המומלץ למבוטח (ערך רכב) חושב בהתאם למצב הרכב הספציפי כולל תוספות ולא הפחתות
מפורט בטבלאות במחירון המקובל והסתכם 51472 ש"ח ובכפוף ליתר תנאי הפוריסה.

המכנית במצבה נמכרה עם אפשחות לתיקון ל-קאר סנטר יומן 51870

אנו ממליצים על ביצוע בדיקה על פי תקנה 309 בגמר התיקון.

כל האחריות בגין תיקון המכנית ומכירתה לאחר הערכתנו זו תחול על הרוכשים בלבד.

אני החת"מ : בני הרפז, בוגר טכניון לשמאות רכב ... בוגר מכון לביטוח
עוסק בשמאות רכב מתאריך 01/01/1973, חבר באיגוד שמאי ביטוח בישראל, תעודת שמאי מספר 32
בעל רשיון משרד תחבורה מס. 32, ... בעל וותק של 38 שנה בעף הרכב, חבר איגוד שמאי ביטוח בישראל

משנת 1973 .. רשום בפנקס השמאים משנת 1982 ... בוגר הטכניון לשמאות רכב... קצין חימוש בעבר בצה"ל...
מדריך לשמאות רכב בעבר בצה"ל... בוגר מכון לביטוח... ענף רכב ... בוגר טכניון לאחזקת ציוד ורכב ...
בוגר הטכניון לבוחני רכב ... בוגר המדרשה לחוקרים פרטיים... בוגר מיכללת עתיד... לבוחני רכב תחרותי...
בוגר קורסים שונים למערכות מתקדמות ברכב . בוגר השתלמות במפעל דופן צרפת בנושא צבע לרכב.
מוסמך להדרכת רכיבת אופני שטח משנת 2010. בוגר הקורס למכונאות אופניים משנת 2011 ,

נותן על פי בקשתך/כם חוות דעתי במקום עדות בשבועה בבית משפט. הנני מצהיר כי ידוע לי היטב על פי
הוראות החוק הפלילי בדבר מתן עדות שקר בבית משפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי,
כדין עדות בשבועה בבית משפט.

שמאי מאשר

בני הרפז
רשיון מספר 32