

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- העתק נאמן למקור -

חוות דעת

תאריך : 31/05/2026
מס.תיק: 2318-26-231
עמוד: 16 מתוך 31

תמונות





דיווח אבדן גמור
משרד התחבורה - אגף הרכב
מספר בקשה: 116875



פרטים אישיים

שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה

פרטי השמאי

מספר זהות (כולל ספרת ביקורת)

058097833

מספר רישיון שמאי

500

פרטי התקשרות

טלפון ראשי

052-2784982

טלפון נוסף

דואר אלקטרוני

avivsh63@gmail.com

שים לב

לכתובת זו נשלח לך את כל התכתובות והמסמכים.
לעדכון כתובת המייל לחץ כאן

☒ הריני נותן הסכמתי מרצון לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות המעודכנים שנמסרו על ידי לכל התקשרות נוספת של משרד התחבורה עימי.

איתור רכב

הקלדת מספר השלדה חייבת להיות באותיות גדולות בלבד

מספר שלדה

KMHL54JJ6SA126448

מספר רכב

4577726

פרטי בעל הרכב

ת"ז בעל הרכב

28615367

שם משפחה

לז

שם פרטי

ויטל

פרטי הרכב

סוג רכב

מונית

יצרן

יונדאי קוריאה

דגם רכב

JJ45L

תוקף רישיון רכב

04/06/2026

הצהרה וסיום דיווח

תאריך קרות הנזק/ תאונה

10/05/2026

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026

תאריך :

2318-26-231

מס.תיק:

12 מתוך 13

עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

אומדן הנזק - המשך

בהתאם לתקנות התעבורה, אומדן נזק זה מהווה 84.19 % מערך הרכב.

הערות:

יש לציין כי הערכה זו הינה ראשונית בלבד ואין כל ספק שבמידה והרכב היה מתוקן היו מתגלים נזקים נוספים אשר היו מעלים את גובה הנזק הישיר שנגרם לרכב.

אושרו חלפים מקוריים בחוות הדעת, מאחר ולא נמצאו חלפים חליפיים ו/או משומשים בשוק החלפים.

במידה ולרכב היו תאונות קודמות שגרמו לירידת ערך הרכב, יש להפחית מערך הרכב את שווי ירידת הערך שנגרמה לרכב בגין תאונות קודמות.

שווי הרכב ותחשיב הפיצוי הסופי לחישוב גובה הפיצוי לערך הרכב למבוטח יחושב בהתאם למחירון לוי יצחק, כגון: בעלות קודמת, ק"מ, עברו הביטוחי, של הרכב ובהתאם לתנאי הפוליסה.

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026
2318-26-231
11 מתוך 13

תאריך :
מס.תיק:
עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

אומדן הנזק - המשך

* סוג	תאור	מק"ט	מקור	בלאי	עלות
תק'	עבודות זגגות	057	2.00		500.00
תק'	עבודות רפדות	073	3.20		800.00
תק'	עבודות מזגן	089	2.40		600.00
תק'	עבודות צביעה	0105	30.40		7600.00
תק'	כיוון מערך קדמי	0121	1.40		350.00
תק'	פו"ה מצננים	0137	1.60		400.00
תק'	כיוון מערך קדמי	0153	1.40		350.00
תק'	תקנה 309	0169	3.40		850.00
תק'	כיול מחשב	0185	3.00		750.00
	סה"כ למוקד חזית		72.00		156696.90

סיכום

סה"כ חלקים	138,696.90
סה"כ עבודות	18,000.00
סה"כ הנזק	156,696.90
סה"כ ללא מע"מ	156,696.90

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026 תאריך :
2318-26-231 מס.תיק:
10 מתוך 13 עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

אומדן הנזק - המשך

עלות	בלאי	מקור	מק"ט	תאור	סוג	*
114.52		מקורי	92158L0100	תומך תח', פנס ראשי ימ'	הח'	*
175.45		מקורי	92157T1000	תומך תח', פנס ראשי שמ'	הח'	*
89.83		מקורי	9780217000 K	מיכל יבוש מזגן	הח'	*
434.74		מקורי	98611L1500	מיכל, מגב שמשה קידמית	הח'	*
360.57		מקורי	28210L5100	צינור יניקת אויר, מסנן אויר	הח'	*
1912.93		מקורי	86812L1510	רפידה, בית גלגל ימ' קד'	הח'	*
700.00		תחליפי		צמיג לגלגל קדמי ימני	הח'	
6337.75		מקורי	80100L1600YTH	כרית אויר נהג	הח'	*
2948.43		מקורי	80200L1000	כרית אויר ברכיים	הח'	*
2309.22		מקורי	87712L1510	פס קישוט לכנף קדמית ימנית	הח'	*
2309.22		מקורי	87711L1510	פס קישוט לכנף קדמית שמאלית	הח'	*
4500.00		מקורי		נזקים סמויים	הח'	
908.64		מקורי	292402J000	כיסוי מנוע עליון	הח'	*
180.00		תחליפי		קליפסים	הח'	
200.00		תחליפי		חומרי עזר	הח'	
4500.00		18.00	025	עבודות פחחות	תק'	
1300.00		5.20	041	עבודות חשמל	תק'	

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026

תאריך :

2318-26-231

מס.תיק:

9 מתוך 13

עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

אומדן הנזק - המשך

עלות	בלאי	מקור	מק"ט	תאור	סוג	*
206.97		מקורי	29136L5100	מגן רוח שמ', מצנן מים	הח'	*
216.34		מקורי	29135L5000	מגן רוח על', מצנן מים	הח'	*
2820.69		מקורי	88820L5010YTH	חגורת בטיחות ימ' קד'	הח'	*
2820.69		מקורי	88810L5010YTH	חגורת בטיחות שמ' קד'	הח'	*
205.03		מקורי	95920O6100	חיישן קד', כרית אויר	הח'	*
1537.06		מקורי	89820L1000YTH	חגורת בטיחות ימ' אח'	הח'	*
1537.06		מקורי	89810L1000YTH	חגורת בטיחות שמ' אח'	הח'	*
7152.48		מקורי	66320L1500	כנף קידמית ימ'	הח'	*
7152.48		מקורי	66310L1500	כנף קידמית שמ'	הח'	*
7164.04		מקורי	86111L1DH0	זכוכית, שמשה קידמית	הח'	*
6609.74		מקורי	52910L1310	גלגל	הח'	*
3432.02		מקורי	95910L5550	יחידת בקרה, כרית אויר	הח'	*
676.27		מקורי	28110L1250 K	מסנן אויר	הח'	*
98.31		מקורי	28117L1100 K	כיסוי, מסנן אויר	הח'	*
5109.07		מקורי	64101L1500	פח חזית	הח'	*
70.39		מקורי	92152L1000	תומך על', פנס ראשי ימ'	הח'	*
70.39		מקורי	92151L1000	תומך על', פנס ראשי שמ'	הח'	*

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026

2318-26-231

8 מתוך 13

תאריך :

מס.תיק:

עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

אומדן הנזק - המשך

* סוג	תאור	מק"ט	מקור	בלאי	עלות
* הח'	פס קישוט שמ', Bumper Grille קד'	865A1L1510	מקורי		256.35
* הח'	Vent Duct ימ', מגן קד'	86544L1500	מקורי		218.52
* הח'	Vent Duct שמ', מגן קד'	86543L1500	מקורי		218.52
* הח'	סמל קד'	86320L1500	מקורי		287.86
* הח'	כיסוי קד', Engine Compartment	86390L1511	מקורי		317.28
* הח'	מכסה מנוע	66400L1500	מקורי		9484.82
* הח'	ציר ימ', מכסה מנוע	66920L1000	מקורי		600.69
* הח'	ציר שמ', מכסה מנוע	66910L1000	מקורי		600.69
* הח'	מנעול, מכסה מנוע	81130L1501	מקורי		471.83
* הח'	בית, מסנן אויר	28112L5100	מקורי		170.69
* הח'	פנס ראשי ימ'	92101R0000	מקורי		7907.63
* הח'	פנס ראשי שמ'	92101L1640	מקורי		9560.91
* הח'	קונדנסור מזגן	97606L2000	מקורי		3578.91
* הח'	Under Cover, מנוע	29110L1AA0	מקורי		2053.44
* הח'	מצנן מים	25310L5050	מקורי		3494.52
* הח'	מאוורר מנוע	25380L5000	מקורי		2822.23
* הח'	מגן רוח ימ', מצנן מים	29134L1200	מקורי		293.12

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026
2318-26-231
7 מתוך 13

תאריך :
מס.תיק:
עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

אומדן הנזק - המשך

* סוג	תאור	מק"ט	מקור	בלאי	עלות
* הח'	סורג קידמי	863A0L5690	מקורי		6883.53
* הח'	תומך ימ' חצ', מגן קד'	86552L1500	מקורי		90.35
* הח'	תומך שמ' חצ', מגן קד'	86551L1500	מקורי		90.35
* הח'	תומך ימ' פנ', מגן קד'	865E2AANA0	מקורי		216.30
* הח'	תומך שמ' פנ', מגן קד'	865E1N7GA0	מקורי		426.54
* הח'	תומך מרכ', מגן קד'	86535L1500	מקורי		137.00
* הח'	בולם התנגשות, מגן קד'	86521L1450	מקורי		263.70
* הח'	ספוילר תח' קד'	86591L1500	מקורי		247.94
* הח'	תושבת לוחית רישוי קד'	86529L1500	מקורי		81.95
* הח'	כיסוי נוי ימ', מגן קד'	86596L1510	מקורי		1189.77
* הח'	כיסוי נוי שמ', מגן קד'	86595L1510	מקורי		1189.77
* הח'	Towing Eye Cover, מגן קד'	86517L1500	מקורי		167.86
* הח'	חיזוק תח', מגן קד'	86570S1000	מקורי		164.69
* הח'	Parking Sensor חצ' קד' (4.00)	99310L1840W6H	מקורי		2537.52
* הח'	Parking Sensor פנ' קד' (4.00)	99310L1800	מקורי		3122.48
* הח'	סורג תח', מגן קד'	86512L1510	מקורי		2243.36
* הח'	פס קישוט ימ', Bumper Grille קד'	865A2L1510	מקורי		256.35

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026
2318-26-231
6 מתוך 13

תאריך :
מס.תיק:
עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

אומדן הנזק

תאור הנזק:

בדיקתנו את הרכב הנדון הראתה כי יש צורך בתיקון החלקים הבאים:
דופן קדמית ימנית, דופן קדמית שמאלית, דלת קדמית ימנית.
החלפים הרשומים מטה נזקו והיה צורך בהחלפתם.

הגדרות קטלוג יצרן הרכב:

דגם: יונדאי, סונאטה 2025, Mk7, (ישראל),
סוג דגם: MkVIII FL2024, - הגה שמאלי,
סוג מרכב: פרטי, 4 דלתות, מכסה תא מטען,
סוג מנוע: מנוע בעירה פנימית (ICE), Theta III, טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים,
מערכת דלק: בנזין, בנזין הזרקה ישירה, יניקת אויר רגילה,
נפח מנוע: 2500cc,
מערכת קירור מנוע: קירור רגיל,
סוג תיבת הילוכים: אוטומטית, 8 הילוכים,
מערכת הנעה: הנעה קידמית,
מערכת היגוי: הגה כח (עם מנוע) חשמלי,
גלגלים: 7X17,
מערכת בלמים: ABS,
מערכת כרית אויר: כרית אויר (נהג+נוסע),
חלונות חשמל: חלונות חשמל קידמיים+אחוריים,
צבע מרכב: פנינה,

* סוג	תאור	מק"ט	מקור	בלאי	עלות
	מוקד חזית				
* הח'	כיסוי חיצוני, מגן קד'	86510L1500	מקורי		3899.76
* הח'	קורה פנימית, מגן קד'	64900L5100	מקורי		2789.34

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026
2318-26-231
5 מתוך 13

תאריך :
מס.תיק:
עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

פרטי התיק

פרטי הרכב

מספר רישוי	4577726
תוקף רישיון	04/06/2026
דגם הרכב	יונדאי סונאטה-2025
סוג רכב	פרטי
תאריך רישום	05/06/2025
תאריך בעלות	05/06/2025
קילומטרים	54,250
מספר שילדה	KMHL54JJ6SA126448
קוד דגם	2481166
ק. רישוי	0481-0467
ערך הרכב	117,871.00
ערך שרידים	18,650.00

בעל הרכב

שם	לוז ויטל
כתובת	החי"ל 20רמת גן
טלפון	0505329246

המבוטח

שם	לוז ויטל
כתובת	החי"ל 20רמת גן
טלפון	0505329246

ביטוח

המבטח	שומרה חברה לביטוח בע"מ
-------	------------------------

תביעה

סוג נזק	תאונה
תאריך ארוע	10/05/2026
% נזק לרשות	84.19 % - 186,120.00

שמאות

מערכת שמאית שפירשטיין אביב שמאות והערכת
משרד שמאות שפירשטיין אביב שמאות והערכת
שמאי שפירשטיין אביב
סוג תיק חברה
בדיקה ראשונה 12/05/2026

בדיקות רכב

תאריך	מקום הבדיקה	שמאי בודק
12/05/2026	מוסך - חולון מוטורס	שפירשטיין אביב

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026

2318-26-231

4 מתוך 13

תאריך :

מס.תיק:

עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

תחשיב ערך הרכב

נתוני תחשיב מחירון לוי יצחק בחוות דעת זו כפופים להצגת מסמך מקור של תחשיב משרד לוי יצחק.
ערך הרכב המשוערך אינו כולל מע"מ.

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026
2318-26-231
3 מתוך 13

תאריך :
מס.תיק:
עמוד:

אובדן כללי
חוות דעת

תחשיב ערך הרכב

פרטים כלליים

בעל הרכב	לז ויטל	דגם הרכב	יונדאי סונאטה-2025
מספר רישוי	4577726	ק.דגם לוי יצחק	2481166
תאריך רישום	05/06/2025	ק. רישוי	0481-0467
		סוג רכב	פרטי
		תאריך בעלות	05/06/2025

הגדרות דגם עפ"י מחירון לוי יצחק

יונדאי סונטה LIMITED (1999) הגה כוח, 4 חלונות חשמל, נעילה מרכזית, מזגן, מניעת הנעה, ESP בקרת יציבות, מערכת מוביליי, ABS, תשע כריות אוויר
--

משפיעי תמחיר הרכב

סוג	תאור	אחוז	סכום
ערך רכב בסיסי			108,000.00
מאפייני רכב	LIMITED L/F (24-26)	7.00	7,560.00
מועד עליה לכביש	5 - 06/2025	2.00	2,311.00
קילומטרים	ק"מ 54250 (ק"מ + 42500) (מס ק"מ: 5)		0.00
מספר בעלים	01		0.00
ערך רכב משוער	חושב באמצעות תוכנת לוי יצחק		117,871.00

אביב שפירשטיין שמאות והערכת נזקים בע"מ

- מקור -

31/05/2026
2318-26-231
1 מתוך 13

תאריך :
מס.תיק:
עמוד:

אובדן כללי

חוות דעת

סיכום חוות הדעת

לכבוד:

שומרה חברה לביטוח בע"מ
הסיבים 13 פתח תקוה

פרטים כלליים

מספר רישוי	4577726	לזז ויטל	המבוטח
דגם הרכב	יונדאי סונאטה-2025	שומרה חברה לביטוח בע"מ	המבטח
סוג הנזק	תאונה		
תאריך ארוע	10/05/2026		
בדיקה ראשונה	12/05/2026		

בהתאם לבקשת המזמין בדקנו את נזקי הרכב כפי שהוצגו בפנינו והערכנו אותם כמפורט להלן:

תיאור האירוע:

כמפורט בטופס התביעה.

אובדן כללי

ערך הרכב	117,871.00
ערך הרכב במצבו הניזוק	18,650.00 (-)
סה"כ	99,221.00

בחוות הדעת לא אושר מע"מ, מאחר ויש באפשרות בעל הרכב להתקזז ישירות עם שלטונות האוצר.

הערות

הנזק מהווה % 84.19 מערך הרכב.
על פי תקנות משרד התחבורה רכב זה לא ישוקם ומוכרז כ"אובדן כללי" שרידיו ישמשו לפירוק בלבד.
שרידי הרכב יועברו לאורדן.
התמורה בעבור שרידי הרכב בסך ש" 18,650.00 תועבר לבעל הרכב לזז ויטל.

